

Holzfeuchtigkeit	Von jeder Lieferung, ist, ist an einer erteilten Stichprobe messen. Aufzuzeichnen (zulässige Holzfeuchtigkeit) Beispiel: von	an Interesse Lieferung verpackung zu und Maximalwertungen
Bemerkung / Übernehmer	Hier sind Aufzeichnungen keine Behebungen die Übernahme	die (n) und
Abweichungen und Fehler	Hier sind alle Abweichungen aufzuzeichnen (siehe Beispiel unten)	er der Lieferern
Fehlerbehandlung	Hier ist anzugeben, welche Maßnahmen zur Beseitigung des Fehlers gesetzt werden bzw. wer für die Bearbeitung von Reklamationsfällen zuständig ist	amotos.

Als Lizenznehmer der TISCHLERSERVICE GmbH erhalten Sie selbstverständlich die gesamten Texte und den Zugang zu den interaktiven Berechnungswerkzeugen!

Sollten Sie Interesse an unseren umfangreichen Dienstleistungen zur CE-Kennzeichnung von Fenstern und Türen haben, ersuchen wir um direkte Kontaktaufnahme:

TISCHLERSERVICE GmbH
Wiedner Hauptstrasse 63
A-1045 Wien
Tel +43 (0)5 90 900 3229
Fax +43 (0)5 90 900 291
Mail office@TISCHLERSERVICE.net
URL www.TISCHLERSERVICE.net

Beispiel für Checkliste 2 „Wareneingangskontrolle“

Produkt: IV 4/16/4			Key
Lieferdatum	Bestellschein	Dimension/Menge lt. Bestellung	vieler Kriterien
11.7.06	Huber	✓	✓
Anmerkungen: Bei LS-Pos. 17 1Stk. von			
Fehlerbehandlung: Die beschädigte Scheibe Hersteller reklamiert.			